


## Semplice tasto di reset per C64

La versione più semplice di un pulsante di reset per il C64 consiste nel collegare semplicemente il pin 2 (terra) e il pin 6 (reset) sulla porta seriale, con un pulsante, e alloggiarlo nella presa maschio DIN a 6 poli (Come vedete nell'immagine). Potete anche collegarlo alla seconda porta del floppy.

### I/O seriale

Pin	Tipo
1	SRQIN SERIALE
2	MASSA
3	IN/OUT ATN SERIALE
4	IN/OUT CLK SERIALE
5	IN/OUT DATI SERIALI
6	RESET



## Serial Bus

